

Vyjádření ke stavu originálních hliníkových ráfků automobilu Subaru Outback SPZ 4L43751

Při kontrole byly shledány závažně poškozené všechny dosedací plochy matic kol. Kužely dosedacích ploch jsou vymačkány asymetricky - použité matice měly malý kužel dosedací plochy. Podle stavu poškození a zkoušky dosednutí dosedala matka z části šestihranem. Zřejmě způsobeno nevhodnou volbou matek, vhodných spíše pro plechové ráfky. Případně špatným prvotním dotažením, kdy došlo k poškození, které mělo následně vzestupnou tendenci. Matice se povolují a dále poškozují dosedací plochu. Ráfky jsou pro další použití nebezpečné - hrozí povolení kol. Zničené pneumatiky mohou být vedlejším efektem špatného uchycení kol.

Na méně poškozenou sadu ráfků jiného typu byly nainstalovány vhodné matky, aby se zabránilo dalšímu poškozování.

Přílohy - fotografie poškození dosedacích ploch matek.

V Turnově, 20.2.2016



OBCHOD PNEU s.r.o.
provozovna:
Ohrazenice 258, TURNOV
IČ:03393496 DIČ: CZ03393496
tel.: 602 640 830